



UWAGA:
 W - połączenie wewnątrz szafy
 Wszystkie kondensatory 0.22 uF.

Rysunek:

Listwa LS - szafa BO

Katalog: bo/masowa.20

Nazwa pliku: bls.tcw

PRATERM SA
 ul. Bronisława Czecha 36
 04-555 WARSZAWA
 tel. +48 22 812 76 15
 fax. +48 22 812 76 32